

4_08_2015r.

===PCM DTC P0301-FF===

Kod: P0301 - Zarejestrowano przerywanie zap_onu w cylindrze nr 1.

Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).

===END PCM DTC P0301-FF===

===PCM DTC P0302-FF===

Kod: P0302 - Zarejestrowano przerywanie zap_onu w cylindrze nr 2.

Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).

===END PCM DTC P0302-FF===

===OBDII DTC P0301-C===

Kod: P0301 - Kod związany z normami toksyczności spalin planowanymi w przyszłości. Żadne czynności nie są wymagane.

Status:

- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona

Moduł: Diagnostyka pokładowa II

Szczegóły kodów usterek

Zarejestrowano przerywanie zap_onu w cylindrze nr 1.

Układ zapłonowy

Układ paliwowy

Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:

Zablokowane, splątane lub zgniecione przewody paliwowe.

Zanieczyszczone paliwo

Nieprawidłowa praca układu spustu par paliwa.

Usterka układu EGR.

Usterka silnika (Base engine fault).

Sprawd_ czy nie wyst_puj_ inne kody usterek, k_re mog_yby by_przyczyn_ przerywania zap_onu.

===END OBDII DTC P0301-C===

===IC DTC Brak===

Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów

Moduł: Tablica przyrządów

===END IC DTC Brak===

===RCM DTC Brak===

Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów

Moduł: Moduł układu SRS

===END RCM DTC Brak===

===ABS DTC Brak===

Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów

Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwoślizgowego TCS

===END ABS DTC Brak===

4_08_2015r.