



DANE POJAZDU

Model	Mazda3
Silnik	2.0L 88 kw
Skrzynia biegów	6MT
Kolor nadwozia	Titanium Flash
Nr nadwozia	JMZBM546611106370
Nr rejestracyjny	4AX2294
Kraj pochodzenia:	Słowacja
Data początku gwarancji:	06/03/2014
Odstępy między przeglądami	Okresowy przegląd co 20.000 km (12.500 mil) lub co 12 miesięcy (w zależności co nastąpi pierwsze)
Objęty programem Mazda Assistance do:	30/05/2017
Nr. kontraktu Mazda Assistance	BM106370
Ubezpieczeniowa Gwarancja Serwisowa ważna do::	06/03/2019 lub 150000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej

TERMIN WYKONANIA NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO

Proszę sprawdzić w Instrukcji Obsługi Pojazdu terminy i zakresy przeglądów

Okresowy przegląd (w zależności co wystąpi pierwsze): 80.000 km / 4-ty rok	przed wskazaniem licznika: najpóźniej przy: 82650 km	lub planowaną datą: wyliczono na podstawie rocznego przebiegu (37284 km): 05/12/2016 najpóźniej: 30/05/2017
---	--	--

Nie wykonanie przeglądu okresowego w terminie lub przy przebiegu zalecanym przez producenta może skutkować ograniczeniem bądź unieważnieniem gwarancji fabrycznej lub ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej

OSTATNIA WIZYTA

Uwagi Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO)

Nazwa ASO MMCZ, AUTO PALACE SPORILOV, S.R.O. NA CHODOVCI 2457/1 141 00 PRAHA 4 CZ Telefon: +420296574660	Data przeglądu 30/05/2016 	Nr zlecenia 2168110600	Stan licznika km 62650 km	Wykonano przegląd 60.000 km / 3-ci rok Wykonano przegląd nadwozia Bez znaczenia Wykonano następujące czynności Wymiana filtra powietrza ukł. zasilania silnika Wymiana oleju oraz filtra oleju Wypełniona lista kontrolna Nie ma zastosowania
--	---	----------------------------------	-------------------------------------	---

POPRZEDNIE WIZYTY

Nazwa ASO MMCZ, AUTO PALACE SPORILOV, S.R.O. NA CHODOVCI 2457/1 141 00 PRAHA 4 CZ Telefon: +420296574660	Data przeglądu 22/10/2015 	Nr zlecenia 2158121612	Stan licznika km 40011 km	Wykonano przegląd 40.000 km / 2-gi rok Wykonano przegląd nadwozia Kontrola nadwozia Wykonano następujące czynności Wymiana płynu hamulcowego Wymiana filtra kabinowego Wymiana oleju oraz filtra oleju Wypełniona lista kontrolna Nie ma zastosowania
--	---	----------------------------------	-------------------------------------	--





Nr telefonu Mazda Assistance:
w Słowacja 0255565229
za granicą +421 2 555 65 229

Strona
1 z 2

Kod dokumentu: AUO.CZ20160530
Data wydruku: 19 kwietnia, 2017
Wydrukowano przez: KOZŁOWSKI, Krzysztof



Nazwa ASO MMSK, AUTOGRAND, akciová spoločnosť Vajnorská 167 83237 Bratislava SK Telefon: +421249280411	Data przeglądu 21/10/2014 	Nr zlecenia MU000292	Stan licznika km 19756 km	Wykonano przegląd 20.000 km / 1-szy rok Wykonano przegląd nadwozia 1-szy rok Wykonano następujące czynności Wymiana oleju oraz filtra oleju Wypełniona lista kontrolna Przegląd zimowy Mazda
Nazwa ASO MMSK, AUTOGRAND, akciová spoločnosť Vajnorská 167 83237 Bratislava SK Telefon: +421902964063	Data przeglądu 06/03/2014 	Nr zlecenia MD000115	Stan licznika km 3 km	Wykonano przegląd PDI Wykonano przegląd nadwozia Bez znaczenia Wykonano następujące czynności Nie ma zastosowania Wypełniona lista kontrolna Nie ma zastosowania