

# Karta Rejestru Przeglądu Nadwozia

Zlecenia naprawy nr.:	Data: 07.08.2015
	Klient:
Przebieg: 15345	VIN: JMZBM34661M61025

**UWAGA:**



Sprawdzić stan nadwozia w szczególności pod kątem następujących uszkodzeń:

- uszkodzenia warstwy wykończeniowej lakieru np.: pęcherze, rysy, odpryski, ogniska korozji itp.
- uszkodzenia masy uszczelniającej np.: pęcherze pochodzące od korozji, ubytki itp.

**UWAGA:**

W szczególności sprawdzić krawędzie pokrywy silnika i bagażnika, krawędzie drzwi i obrzeża otworów drzwiowych, a także krawędzie nadkoli i błotników przednich oraz tylnych kół.

Numer lokalizacji (vide rysunek)	Opis uszkodzenia	Kod Uszkodzenia	Data naprawy



- Kod Uszkodzenia:
1. Odpryski
  2. Zarysowania
  3. Uszkodzenia nadwozia
  4. Uszkodzenia lakieru
  5. Inne


Nazwisko pracownika: *Andrzej Mowcz*  
 Podpis: *[Signature]*



ASO-01505  
 PHU ZDANOWICZ SP Z O O  
 80-314 Grzegorzki 256A  
 tel. 58 552 06 25, NIP: 584-23-68-559

Proszę przekazać kopię Klientowi, a oryginał zachować z dokumentami historii pojazdu.

# Podstawowy przegląd przed zakupem



**MAZDA**

VIN:

J M Z B M 5 4 6 6 1 1 1 6 1 0 2 5

Nazwa firmy:

Data:

21.08.2015

Nr. rej.:

611108

Przebieg:

15345

Lp.	Zakres czynności	Wynik kontroli		UWAGI
		Pozytywny	Negatywny	
1	Test drogowy w celu oceny właściwości jezdnych i trakcyjnych samochodu	✓		
2	Kontrola skuteczności układu hamulcowego i tłumienia amortyzatorów (ścieżka diagnostyczna)	✓		
3	Elektroniczny test testerem diagnostycznym	✓		
4	Kontrola działania nawiewu/klimatyzacji (pomiar temperatury strugi powietrza wydostającej się z kratki nawiewu)	✓		
5	Kontrola działania przełączników	✓		
6	Kontrola działania wycieraczek i spryskiwaczy		✓	Nie drożny spryskiwacz reflektora lewego

	Kontrola oświetlenia	✓		
8	Elektroniczny test akumulatora/alternatora	✓		
9	Kontrola stanu zawieszenia pod kątem luzów i wycieków z amortyzatorów	✓		
10	Kontrola układu wydechowego pod kątem nieszczelności	✓		
11	Kontrola giętkich przewodów hamulcowych pod kątem pęknięć	✓		
12	Demontaż kół i ocena stopnia zużycia tarcz i klocków hamulcowych/bębniów i szczęk hamulcowych	✓		
13	Pomiar wysokości bieżnika opon	✓		8mm
14	Kontrola silnika/skrzyni biegów/mechanizmów różnicowych pod kątem wycieków	✓		
15	Oszacowanie temperatury zamarzania płynu chłodzącego	✓		-30°C

		oleju silnikowego	✓		
17		oleju w skrzyni biegów	✓		
18		oleju w mechanizmach różnicowych	—		
19	Sprawdzenie poziomu:	płynu chłodzącego	✓		
20		płynu hamulcowego	✓		
21		płynu w zbiorniku spryskiwaczy	✓		

Nie ponosimy odpowiedzialności za wady ukryte i prawne pojazdu oraz za stan elementów innych niż wymienione w wynikach kontroli.



ASO-01505  
 PHU ZDANOWICZ SP Z O O  
 80-314 Gdańsk, Al Grunwaldzka 256A  
 tel. 58 552 06 23, NIP: 584-23-68-559  
 (pieczęć ASO Mazda)

Adisław  
 (data i podpis osoby która dokonała kontroli)



**SUBARU**

Confidence in Motion

**Przyjęcie do serwisu**

Numer zlecenia: SRW/2269 2015

Status zlecenia: Mazda Pogwarancyjne

Data przyjęcia : 2015-08-01

Data realizacji : 2015-08-01

Mechanik: Aleksander March  
(Nazwisko wpisuje DS.)

01.08.2015  
Data i czas rozpoczęcia zlecenia  
(zegar serwisowy)

ROK PRODUKCJI : 2014  
POCZĄTEK GWARANCJI : 2015-07-29  
PRZEBIEG : 15345  
MODEL : M3

Dane pojazdu: JMZBM546611161025 MAZDA 3

**Opis zlecenia:**

**I. PRZEGLĄD PRZED ZAKUPEM**

**Wykonane czynności i wymienione części:**

- Grubość warstwy lakieru na drzwiach przednich ponad 300µm
- Widoczne ślady wtopienia ciot ubrań pod lakierem na błotnikach przednich na zderzak boczny
- Przednie części nadwozia zostały zatknięte ciętym białym białym
- nie widać śladów wycieków zespłaty uszczelnienia drzwi bocznych
- klimatyzacja chłodzi powietrze w ilości ok. 10°C
- Diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów w sterowaniu

**Uwagi mechanika:**

Wskazać homologację dla  
zawieszki w komplecie (w tym: amortyzatory, przekaźnik, łożyska)  
wz. obrotowa dla noży łożysk łożysk bocznych  
nowy siatki w osłonie części 500µm  
kier. smarowania łożysk w kierunku  
Aleksander

Podpis mechanika  
(Nazwisko czytelnie)

Data zakończenia zlecenia  
(zegar serwisowy)

Uwagi mechanika i doradcy serwisowego przyjęłem do wiadomości

PIOTR ZMIŁOZINSKI

Data i podpis zleceniodawcy